



ALCALDÍA COYOACÂN

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS URBANOS.

CDMX, Coyoacán, 1 de octubre de 2025 Oficio Número ALC/DGSU/SCSSU/ 2073 / 2025 Volante COY/2357/2024 Folio:4140

JOSEFINA GLORIA RUEDA ROMAY MONTE DE PIEDAD PRESENTE

En atención al escrito de fecha 05 de agosto de 2024, mediante el cual ingresa su solicitud para:

"Colocación de rejilla de piso, para el desagüe debido a que la basura de hojas y otros residuos, provoca que se tape constantemente provocando que se inunde regularmente la calle de PSI, frente al banco Banorte del lado de la edificación de la comer, entre la calle Eta y la Av. Miguel Ángel de Quevedo y desazolve de los drenajes".

Al respecto, me permito informarle que personal adscrito a la Unidad Departamental de Operación Hidráulica, llevo a cabo las acciones tendientes a brindar atención a la solicitud en comento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE SERVICIOS URBANOS

AMEIATZIN QUETZALLI GUERRERO MALDONADO aguerrerom@a.coyoacan.cdmx.gob.mx

C.C.P.: Amellalli Maribel González Rocha - Coordinadora de Procesamiento de Información y Control de Gestión.
 Juan Manuel Cortes Rico - Director General de Servicios Urbanos. Presente.
 Héctor M. Canseco Rodríguez - Director Ejecutivo de Gestión Urbana. - Presente.
 Ing. José Luis Hernández Duarte J.U.D. de Operación Hidráulica





